東沢地区２　拡大図⑳

⑩



⑲ 東沢コミュニティセンターへ

洪水災害

●早期に区域外への避難が必要な場所

- 垂直避難が困難な区域（浸水が3.0m以上の区域）
- 矢印方向に避難する区域（橋を渡って避難する区域）
- 河岸が削られることによって家屋倒壊等の危険がある区域
- 堤防の決壊などによって家屋倒壊等の危険がある区域

●浸水深の目安



●記号説明

- 指定緊急避難場所 指定避難所
- 洪水が想定される場合に使用できない避難場所
- 矢印方向に避難する区域
- 過去の浸水区域（昭和42年羽越豪雨での区域）
- 危険箇所（アンダーパス・地下道）
- 河川監視カメラ
- 水位観測所
- 危機管理型水位計
- 市区境界

土砂災害

- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域

㉑

拡大図

拡大図