


# 都市計画道路十日町双葉町線ほか2路線 (山形市通学路交通安全プログラム合同点検実施箇所)



広域図



都市計画道路十日町双葉町線

整備済区間



消雪化された歩道が整備され、  
児童の通学の安全性が向上した。

整備前状況

＝危険の内容＝  
道路幅員が急に狭くなり、  
交差点での見通しが悪く、  
危険である。

－対策－  
沿線の整備を早急に行う。

都市計画道路 十日町双葉町線ほか2路線

合同点検実施箇所

第二小学校

山形学院高校

通学路安全点検状況



＝点検の内容＝  
早期の道路整備が必要である。

- 都市計画道路
- - - 通学路
- 合同点検実施箇所

# 都市計画道路 東原村木沢線 (山形市通学路交通安全プログラム合同点検実施箇所)



整備前状況

＝危険の内容＝  
道路幅員が狭いわりに交通量が多く、危険である。

－対策－  
道路を拡幅し、歩道を整備する。  
沿線の整備を早急に行う。

都市計画道路 東原村木沢線

第五小学校

合同点検実施箇所

山形大学

通学路安全点検状況

＝点検の内容＝  
工事区間の道路幅員が狭く、交差点の改良も含めて、工事の早期完成が必要と判断。

- 都市計画道路
- - - 通学路
- 合同点検実施箇所

# 都市計画道路 四日町日月山線 (山形市通学路交通安全プログラム合同点検実施箇所)



広域図



整備前状況



＝危険の内容＝  
バスが通行し、道路幅員が狭いため児童の通学が危険である。北山形駅からの近隣高校・専門学校への通学の自転車が、通学時間が重なる朝は通学児童にとって特に危険である。

一対策一  
安全に通学できるように道路の拡幅及び歩道整備が必要。

都市計画道路 四日町日月山線 (山形市)

合同点検実施箇所

都市計画道路 四日町日月山線 (山形県)

馬見ヶ崎橋

通学路安全点検状況



＝点検の内容＝  
沿線に住む児童が、安全に通学路へ歩行できるよう、早期の歩道整備が必要。

- 都市計画道路
- - - 通学路
- 合同点検実施箇所

# 都市計画道路諏訪町七日町線（大龍寺工区） （山形市通学路交通安全プログラム合同点検実施箇所）



整備前状況



＝危険の内容＝  
始点と終点の両交差点共に道路幅員が狭く、見通しが悪い。また、道路幅員が狭いわりに速度を出す車が多いため、歩行者にとって危険である。登校時間帯は交通量が多いため、特に危険である。

＝対策＝  
道路を拡張し、歩道を整備する。

## 都市計画道路 諏訪町七日町線（大龍寺工区）

合同点検実施箇所

第一小学校

広域図



都市計画道路 諏訪町七日町線

通学路安全点検状況



第五小学校

＝点検の内容＝  
早期の道路整備が必要である。

- 都市計画道路
- - - 通学路
- 合同点検実施箇所

都市計画道路十日町双葉町線ほか1路線（十日町工区）  
 （山形市通学路交通安全プログラム合同点検実施箇所）



都市計画道路十日町双葉町線  
 ほか1路線（十日町工区）

合同点検実施箇所

第二小学校

山形学院高校

整備前状況



通学路安全点検状況



＝点検の内容＝  
 早期の道路整備が必要である。

＝危険の内容＝  
 道路幅員が急に狭くなり、交差点での見通しが悪く、危険である。積雪時は歩道を通行出来ず、路側帯を通行する人もおり、車との接触が危ぶまれる。

－対策－  
 道路を拡幅し、歩道を整備する。

Legend:

- 都市計画道路
- - - 通学路
- 合同点検実施箇所