

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
第一小学校	校舎	R	4	H15.11～H15.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	R	2	H15.11～H16.2	新基準							
第二小学校	校舎	R	3	S45.3～S46.1	旧基準	補強済		H20	0.76			
	屋内運動場	S	2	H23.9	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
第三小学校	校舎	R	3	S42.3～S42.7	旧基準	補強済		H19	0.71～0.74			
	校舎	S	1	S42.7	旧基準	補強済		H19	—	構造上Is値が算出できず		
	屋内運動場	S	1	S58.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
第四小学校	校舎	R	3	S40.3～S41.3	旧基準	補強済		H19	0.76～0.79			
	校舎	R	3	S63.9	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	2	S63.2	新基準							
	屋内運動場	S	1	S63.2	新基準							
第五小学校	校舎	R	3	S44.3～S44.7	旧基準	補強済		H21～H22	0.73～0.74			
	屋内運動場	S	1	S46.3	旧基準	補強済		H23	0.80			
第六小学校	校舎	R	4	H8.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S61.3	新基準							
第七小学校	校舎	R	4	H19.11	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	S61.2	新基準							
第八小学校	校舎	R	4	S63.8	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	H1.3	新基準							

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
第九小学校	校舎	R	3	H7.10	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	2	H15.3	新基準							
	屋内運動場	S	2	H8.3	新基準							
	校舎	R	3	H24.3	新基準							
	校舎	R	2	H28.3	新基準							
第十小学校	校舎	R	3	S40.3～S49.3	旧基準	補強済		H19～ H20	0.71～ 0.74			
	校舎	S	2	H19.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	S41.11	旧基準	補強済		H23	0.76			
鈴川小学校	校舎	R	3	S43.3～S43.9	旧基準	補強済		H21	0.71			
	校舎	R	3	S58.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	S59.3～H2.12	新基準							
千歳小学校	校舎	R	1	H30	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	W	1	H30	新基準							
	校舎	W	2	H30	新基準							
	屋内運動場	S	1	S57.3	新基準							
金井小学校	校舎	R	4	S50.3～S56.3	旧基準	補強済		H21	0.72～ 0.73			
	屋内運動場	S	2	S59.1～H6.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
大郷小学校	校舎	R	3	S46.12	旧基準	補強済		H17	0.72			
	屋内運動場	S	2	S59.3～H1.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
明治小学校	校舎	R	3	S51.3～S51.7	旧基準	補強済				H21	0.72	
	校舎	S	2	H15.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S53.12	旧基準	H16	4	H22	0.76	補強不要	2次診断の結果Is値0.7以上のため補強不要	
出羽小学校	校舎	R	3	S50.3～S50.7	旧基準	補強済				H22	0.72～0.73	
	校舎	S	3	H23.2	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S43.3	旧基準	補強済				H22	0.79	
楯山小学校	校舎	R	3	S43.3	旧基準	補強済				H20	0.74	
	屋内運動場	S	1	S51.4	旧基準	補強済				H23	0.77	
高瀬小学校	校舎	R	3	S44.3～S44.6	旧基準	補強済				H20	0.72	
	屋内運動場	S	1	S52.12	旧基準	補強済				H23	0.80	
山寺小学校	校舎	R	3	S62.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S62.3	新基準							
東沢小学校	校舎	R	3	H6.7	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	H7.3	新基準							
滝山小学校	校舎	R	3	S54.3～S56.3	旧基準	補強済				H21	0.71	
	校舎	R	3	H10.11	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	2	H16.12～H19.2	新基準							
	屋内運動場	S	1	S54.8	旧基準	補強済				H24	0.72	
南沼原小学校	校舎	R	3	S47.3～S55.3	旧基準	補強済				H22	0.72	
	校舎	S	2	H15.3～H18.1	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S52.1	旧基準	補強済				H22	0.88	

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
蔵王第一小学校	校舎	R	4	S52.4～S52.6	旧基準	補強済				H20	0.72	
	屋内運動場	S	1	S54.1	旧基準	補強済				H23	0.91	
	校舎	R	4	H24.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
蔵王第二小学校	校舎	R	4	S53.3～S53.7	旧基準	補強済				H21	0.72～0.83	
	屋内運動場	S	1	S55.12	旧基準	補強済				H24	0.72	
蔵王第三小学校	校舎	R	3	S45.3～S45.8	旧基準	補強済				H20	0.74	
	屋内運動場	S	1	S45.12	旧基準	補強済				H23	0.81	
南山形小学校	校舎	R	3	S51.3～S51.7	旧基準	補強済				H21	0.71～0.73	
	屋内運動場	S	1	H3.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	W	2	H7.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
本沢小学校	校舎	R	3	H3.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S54.12	旧基準	補強済				H23	0.80	
西山形小学校	校舎	S	2	S39.10	旧基準	H16	1	応急補強済		・平成17年度に応急補強工事を実施 ・建替対象棟		
	校舎	R	2	S55.3	旧基準	H16	4	H20	0.79	補強不要		2次診断の結果Is値0.7以上のため補強不要
	屋内運動場	S	1	S55.3	旧基準	補強済				H23	0.73	
村木沢小学校	校舎	R	2	S47.3～S47.5	旧基準	補強済				H22	0.73	
	屋内運動場	S	1	S52.12	旧基準	補強済				H22	0.85	
大曾根小学校	校舎	R	3	S48.3～S48.4	旧基準	補強済				H19	0.70	
	屋内運動場	S	1	S54.3	旧基準	補強済				H24	0.89	
	屋内運動場	S	2	S63.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
南小学校	校舎	R	4	S49.3～S54.11	旧基準	補強済		H21～H22	0.74～0.83			
	屋内運動場	S	1	S49.12	旧基準	補強済		H24	0.75			
西小学校	校舎	R	3	S52.7～S55.3	旧基準	補強済		H22	0.76			
	屋内運動場	S	1	S52.12	旧基準	補強済		H24	0.72			
東小学校	校舎	R	4	H22.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	R	1	H22.12	新基準							
	屋内運動場	R	1	H22.12	新基準							
	屋内運動場	S	4	H22.12	新基準							
	屋内運動場	R	2	H22.12	新基準							
宮浦小学校	校舎	R	4	S56.5	旧基準	補強済		H21～H22	0.74～0.75			
	屋内運動場	S	1	S56.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
桜田小学校	校舎	R	4	H2.11	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	2	H15.3	新基準							
	屋内運動場	S	2	H3.3	新基準							
みはらしの丘小学校	校舎	R	3	H18.2	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	R	2	H18.2	新基準							
第一中学校	校舎	R	4	S54.3	旧基準	補強済		H22～H23	0.72～0.74			
	屋内運動場	S	1	S54.3	旧基準	補強済		H24	0.71			
	屋内運動場	S	2	H1.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
第二中学校	校舎	R	4	S60.3～S60.7	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S60.3	新基準							
	屋内運動場	R	2	S60.3	新基準							
第三中学校	校舎	R	4	S47.6～S61.7	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	4	S62.3～H19.3	新基準							
	屋内運動場	S	1	S62.3	新基準							
	屋内運動場	R	2	S62.3	新基準							
第四中学校	校舎	R	4	S55.3～S55.10	旧基準	補強済		H22～ H23	0.71～ 0.72	建物区分は「屋体」だが、構造上は上記校舎と一体		
	屋内運動場 (渡廊下)	R	2	S56.2	旧基準	補強済		H23	0.71			
	屋内運動場	S	2	S56.3	旧基準	補強済		H24	0.74			
第五中学校	校舎	R	4	H26.9	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	校舎	S	3	H26.9	新基準							
	屋内運動場 (渡廊下)	S	3	H26.9	新基準							
	屋内運動場	R	3	H1.3	新基準							
第六中学校	校舎	R	4	S59.7～H5.12	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	R	3	S60.3	新基準							
第七中学校	校舎	R	4	H4.10	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	H5.3	新基準							
	屋内運動場	R	2	H5.3	新基準							

別表

学校名	建物区分	構造	階数	建築年月	基準	優先度調査		第2次診断		補強工事		備考
						実施年度	ランク	実施年度	Is値	実施年度	補強後Is値	
第八中学校	校舎	R	3	S48.3～S48.6	旧基準	補強済				H22～H23	0.71	
	屋内運動場	R	1	S49.12	旧基準	補強済				H19	0.70	
第九中学校	校舎	R	3	S49.3～S49.6	旧基準	補強済				H22～H23	0.74	
	校舎	R	1	S49.6	旧基準	H16	4	H20	0.72	補強不要		2次診断の結果Is値0.7以上のため補強不要
	屋内運動場	S	1	S51.1	旧基準	補強済				H24	0.75	
第十中学校	校舎	R	4	S57.8～H1.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	S58.2～H2.2	新基準							
金井中学校	校舎	R	4	S56.7	旧基準	補強済				H22	0.73	
	校舎	R	2	S63.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S56.12	新基準							
高楯中学校	校舎	R	4	S58.5	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S59.1	新基準							
山寺中学校	校舎	R	4	S62.3	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	2	S62.3	新基準							
蔵王第一中学校	校舎	R	3	S54.7～H23.8	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S54.3	旧基準							
蔵王第二中学校	校舎	R	3	S45.3	旧基準	補強済				H20	0.74	
	校舎	R	2	S64.1	新基準	新基準のため耐震化の対象外						
	屋内運動場	S	1	S45.12	旧基準							