

様式－1

急傾斜地崩壊防止施設・雪崩防止施設点検記録表

・箇所名 地蔵堂－1  
 ・所在地 山形市大字山寺  
 ・調査年月日 平成 30年 4月 19日 10時 00分

村山総合支庁建設部河川砂防課

対象	点検項目	被害有・無 大・中・小	状況	測定方法
地山斜面法面	崩壊	大中小 無	異常なし	目視
	クラック、段差	大中小 無	なし	目視
	陥没、沈下	大中小 無	なし	目視
	はらみだし	大中小 無	なし	目視
	湧水	大中小 無	異常なし	目視
法面保護工	はらみ	大中小 無	—	
	抜け落ち	大中小 無	—	
	陥没	大中小 無	—	
	コンクリート製品の破損	大中小 無	—	
	付けの破損	大中小 無	—	
擁壁工	破壊	大中小 無	なし	目視
	沈下	大中小 無	なし	目視
	クラック	大中小 無	なし	目視
	ジョイント部のずれ	大中小 無	なし	目視
積雪斜面法面	積雪深	大中小 無	—	
	亀裂	大中小 無	—	
予防柵工	中途滑落	大中小 無	—	
	破壊	大中小 無	—	
	沈下	大中小 無	—	
	基礎部の崩壊	大中小 無	—	

