

山形北インター産業団地内振動調査結果（時点情報）

		最大値	最小値	80%レンジ上端値【L10】		中央値【L50】	
				最大値	最小値	最大値	最小値
地点A	測定値	55.8dB	25dB未満	39.0dB	30.2dB	28.4dB	25dB未満
	発生時間帯	19:00-20:00	01:00-02:00	10:00-11:00	23:00-00:00	10:00-11:00	01:00-02:00
地点B	測定値	53.5dB	25dB未満	32.8dB	25.6dB	25dB未満	25dB未満
	発生時間帯	14:00-15:00	02:00-03:00	10:00-11:00	23:00-00:00	10:00-11:00	23:00-00:00
地点C	測定値	47.7dB	25dB未満	27.5dB	25dB未満	25dB未満	25dB未満
	発生時間帯	12:00-13:00	23:00-00:00	10:00-11:00	23:00-00:00	10:00-11:00	01:00-02:00
地点D	測定値	49.8dB	25dB未満	25dB未満	25dB未満	25dB未満	25dB未満
	発生時間帯	18:00-19:00	23:00-00:00	10:00-11:00	01:00-02:00 17:00-18:00 23:00-00:00	10:00-11:00	23:00-00:00
地点D 鉄道走行時抽出	測定値	49.8dB	45.7dB				
	発生時間帯	18:03	14:01				
備考				各時間帯の80%レンジ上端値を比較した場合の最大・最小値		各時間帯の中央値を比較した場合の最大・最小値	

【測定の概要】

- <測定日時> 令和6年12月14日(土) 0:00～24:00
 <測定場所> 山形北インター産業団地内(山形市青柳地内ほか)
 <測定地点> 4地点(別図参照)
 A地点:区間No. 16、国道13号線から30m遠隔
 B地点:区画No. 18、国道13号線から25m遠隔
 C地点:区間No. 19、国道13号線から38m遠隔、鉄道沿線から25m遠隔
 D地点:区画No. 20、鉄道沿線から25m遠隔
 <当日の気象条件> 天候:くもり後みぞれ時々はれ一時ゆき、平均気温0.8℃、湿度90%、平均風速1.6m/s
 <使用振動計> ①RION VM-53A(2台)、②RION VM-55(2台)

【留意事項】

- 測定時点の路面は盛土造成工事中であり、地点により路面状況は異なる。
 ○振動計の測定限界値は25dBであることから、これ以下の数値は検出されても評価外とする。

あくまで造成工事中の調査結果であり、造成工事後の測定値は変わる可能性が非常に高い。

